



[www.ipsgenerators.com](http://www.ipsgenerators.com)

- تعتبر الشركة المصرية الأوروبية لتكنولوجيا الطاقة من افضل الشركات العاملة فى مجال وحدات توليد الكهرباء بقدرات تبدأ من 15 ك.ف.أ وحتى 2000 ك.ف.أ على جميع المحركات .
- تقوم الشركة بعمل لوحات التحكم الكهربائية بجميع انواعها من يدوية واتوماتيكية ولوحات تزامنية ولوحات التوزيع بجميع اجهزة البيان والحماية.
- تصمم الشركة خزانات الوقود اليومية والاسبوعية والشهرية السطحية والمدفونة وطبقا للمواصفات القياسية .
- تقوم الشركة بتصميم وتنفيذ جميع الكابائن العازلة للعوامل الجوية والعازلة للصوت وايضا تنفيذ المقطورات باحجامها المختلفة .
- يتوفر لدى الشركة مركز خدمة وصيانة متخصص ومعتمد ومركز بيع لجميع قطع الغيار حين طلبها فى اى وقت واى مكان .
- تقدم الشركة ضمان لمدة عام كامل على جميع الوحدات المباعة او 1000 ساعة تشغيل (ايهما اقرب).
- تقوم الشركة بابرام عقود صيانة سنوية لمولدات الكهرباء بجميع القدرات وفى اى مكان وهذه العقود قد تشمل توريد قطع الغيار خلال فترة العقد .
- تتمتع ايضا الشركة بفريق عمل نشط يتميز بالكفاءة والخبرة العالمية فهو يبذل اقصى جهدة للوصول لاعلى مستوى اداء يفوق رغبات العميل .

- الكشف الدوري وإجراء الصيانة على الوحدات والإطمئنان على أنها تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبة.
- أولويه في قطع الغيار الموجوده بالمخازن . (خصم خاص)
- خصم خاص لأسعار قطع الغيار بالكامل.
- مهندسين و فنيين ( ميكانيكا وكهرباء ) على أعلى مستوى من الكفاءة.
- عمل تركيبات لجميع الوحدات بأسعار مخفضة.
- خدمة الدعم الفني على مدار اليوم.
- من الممكن زيادة عدد الزيارات ( إن لزم الأمر ) بالاتفاق مع شركتنا .
- تدريب المسئول عن المولد بالموقع ( طرف العميل ) على تشغيل المولد.
- خصم خاص على جميع اعمال المعاينات والتركيبات والصيانات كلها.
- إمكانية دفع قيمة العقد على أكثر من دفعة .
- خصم خاص على أسعار المولدات الجديدة.
- استخدام احدث الاساليب في تنفيذ اعمال الصيانة.

➤ تغيير قطع غيار غير أصليه.

➤ التغيير ( من قبل العميل ) في التوصيلات الكهربائيه .

➤ التغيير في برمجة كارت التشغيل.

➤ عمل أي أعمال تركيبات خاطئة (من قبل العميل ) تخص المولد.

➤ عدم ملء خزان الوقود مما يؤدي الى عطل بالوحده .

➤ عدم تغيير جميع الفلاتر في ميعادها.

➤ عدم تغيير الزيت في ميعاده.

➤ تغيير الزيت بنوع غير المتفق عليه.

➤ وضع المولد بمكان غير مناسب غيرالمكان المتفق عليه.

➤ عدم وجود نظام تهوية مناسب للوحده.

➤ وضع نوعية الوقود بالخزان غير جيدة ( بها شوائب ).

➤ زيادة أحمال على المولد (بدون علم الشركة) مما يتسبب في

عطل over load.

➤ أي تلف نتيجة (كسر أو شرخ) في أي جزء من اجزاء المولد.

إدارة الصيانة وخدمة ما بعد البيع

خدمة العملاء : 01272377770 — 01099991133

[maintenance@ipsgenerators.com](mailto:maintenance@ipsgenerators.com)

➤ ستارت الوحدة : هو عبارة عن تشغيل المولد بالموقع على الاحمال بدون التدخل من جانبنا فى أى أعمال ( تركيبات – تجهيزات ) للمولد ( كهربائية – مدنية ) .

➤ يجب التأكد من العميل بعمل الآتي :

- 1 - وجود سولار بخزان الوحدة اليومى / الشهرى .
- 2 - شحن البطاريات .
- 3 - مد وتوصيل الكابلات (الأصلية) بالطريقة الصحيحة باللوحة Manual.
- 4 - تثبيت وتوصيل اللوحة ATS (إن وجدت) بالمولد والشبكة.
- 5 - وجود تهوية مناسبة للمولد داخل الغرفة (إن وجدت الغرفة).
- 6 - طرد عادم الشكمان وهواء الريداتير الساخن خارج غرفة المولد (إن وجدت الغرفة) .
- 7 - تغيير الزيت والفلاتر للمولد فى حالة عدم تشغيله خلال 6شهور.
- 8 - وجود قاعدة خرسانية مناسبة لتحمل وزن الوحدة .
- 9 - يجب التأكد على جاهزية كل ما سبق لإدارة الصيانة خلال 3 ايام على الأقل .
- 10 - فى حالة وصول طاقم (الفنيين – المهندسين) للموقع وتبين عدم جاهزية الموقع بأى بند مما سبق ذكره ... سيتم عمل (START) مره لاحقه بقيمة مالية تحددها إدارة الصيانة .